

2024г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта **309290 Белгородская обл., г.Шебекино, улица Дзержинского, дом №13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- здание **одноэтажное, 58,5 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: **1985г.**, дата последнего капитального ремонта – **2024г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -  
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области»,**  
Краткое наименование **МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309290, Белгородская область, город Шебекино, улица Дзержинского, 15.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Шебекинского городского округа**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **309290, Белгородская обл., город Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети с ТНР.**  
 2.6. Плановая мощность: **276 человек**  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом по улице Ленина: маршрут №2, №5, №7, №8, №12; по улице Нежегольское шоссе: маршрут №112, №2, №21, №126.  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**  
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**  
 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**  
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером:* **нет**  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--------|---|---|
|        |   |   |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ  |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ДУ  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                    |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Не нуждается                                    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не нуждается                                    |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не нуждается                                    |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Не нуждается                                    |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                    |
| 8     | Все зоны и участки   | Не нуждается                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

**Постановления Правительства Белгородской обл. от 19.08.2013 N 343-пп (ред. от 18.09.2023) "О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области"**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **доступно полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

**4.4.1.Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной сферы жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **<https://ds6-shbk-31.gosuslugi.ru>**  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_30\_» \_\_07\_\_ 2024 г.
2. Актов обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_30\_» \_\_07\_\_ 2024 г.
3. Решение Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского городского округа № 815 от 17.07.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ «Центр развития  
ребенка – детский сад №6» (ОСИ

Тарасова Л.Д.

« 30 » \_\_\_\_\_ 2024г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Образовательная организация**
- 1.2. Адрес объекта **309290 Белгородская обл., г. Шебекино, улица Дзержинского, дом №13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- два отдельно стоящих здания: здание одноэтажное **58,5 кв.м**  
Территория **нет**
- 1.4. Год постройки зданий: **1985г.**  
Дата последнего капитального ремонта: **2024г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -  
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения): **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **309290, Белгородская область, город Шебекино, улица Дзержинского, 15., тел.: 8 (47248)2-91-36; эл. почта [mdoy.detsad-6@yandex.ru](mailto:mdoy.detsad-6@yandex.ru)**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Шебекинского городского округа**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **309290, Белгородская обл., город Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети с ТНР**
- 2.6. Плановая мощность: **276 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**по улице Ленина: маршрут №2, №5, №7, №8, №12; по улице Нежегольское шоссе: маршрут №112, №2, №21, №126.**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **Да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                    |
| 2              | Вход (входы) в здание  | Не нуждается                                    |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не нуждается                                    |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не нуждается                                    |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Не нуждается                                    |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                    |
| 8              | Все зоны и участки   | Не нуждается                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_ Тарасова Л.Д., заведующий  
 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 г.Шебекино  
 Белгородской области» тел.: (47248)2-91-36



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ «Центр развития  
ребенка – детский сад №6»  
г. Шебекино Белгородской области (ОСИ)  
Л.Д. Тарасова  
2024 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Белгородская область**  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

« 30 » 07 2024 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 11.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательная организация**  
1.2. Адрес объектов:  
**309290 Белгородская обл., г. Шебекино, улица Дзержинского, дом № 13**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **здание одноэтажное (58,5 кв.м)**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):  
1.4. Год постройки зданий: **здание - 1985г.**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Полное наименование образовательной организации: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 6 города Шебекино Белгородской области».**  
1.7. Сокращенное наименование: **МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино».**  
1.8. Юридический адрес: **309290 Белгородская область, г. Шебекино, улица Дзержинского, 15;** фактический адрес: **309290 Белгородская область, г. Шебекино, улица Дзержинского, 13.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация:

Сфера деятельности **образование**

Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

по улице Ленина: маршрут № 2, № 5, №7, № 8, № 12; по улице Нежегольское шоссе № 112, № 2, № 21, № 126.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**



### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **600 м**

3.2.2 время движения (пешком): **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |      |
|--------|--|---|------------|------|
|        |  |   |            |      |
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К,О,Г,У)  | 1-4        | Б.н. |
| 2      | Вход (входы) в здание  | ДЧ-В  | 3          | Б.н. |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)  | 6,8        | Б.н. |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |            | Б.н. |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  |            | Б.н. |
| 6      | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ  |            | Б.н. |
| 7      | Пути движения к объекту (от                                  | ДЧ-И (К,О,Г,У)  |            | Б.н. |

|  |                       |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|
|  | остановки транспорта) |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,У)

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 2              | Вход (входы) в здание  | Не нуждается                                    |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСП                    |
| 8              | Все зоны и участки   | Индивидуальное решение с ТСП                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения **Постановления Правительства Белгородской обл. от 19.08.2013 N 343-пп (ред. от 18.09.2023) "О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области"**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **доступно полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**4.4.1.Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной сферы жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.**

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

**4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое - требуется дополнительное финансирование на время проведения текущего ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **-нет.**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://ou98bel.nubtr.ru/>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:


- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |


Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_


#### Состав комиссии:

Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ,  - Бондаренко Александр Владимирович  
председатель комиссии;

Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, председатель  - Ивантеева Надежда Владимировна  
комиссии;

Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа -  - Таранникова Наталья Анатольевна  
секретарь комиссии.

#### Члены комиссии:

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования Шебекинского  - Карницкая Людмила Юрьевна

городского округа Белгородской области»;

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства Шебекинского городского округа»

- Озеров  
Вадим  
Александрович

Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов

- Кулиш  
Надежда  
Николаевна

Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

- Безуглый  
Андрей  
Сергеевич

**Представитель организации, расположенной на объекте:**  
Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области»



- Тарасова  
Лидия  
Дмитриевна

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского городского округа № 815 от 17.07.2024 г.

**Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ**


№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий (ОСИ)**

Л.Д. Тарасова

2024 г.



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания             |                                     | Работы по адаптации объектов |                              |
|----------|--|------------------|------------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                   | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                         | есть             | Б.н.       | 1      | нет  | К, О, С, Г, У                       | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | Б.н.       | 2      | Отсутствуют тактильные средства              | К, О, С, Г, У                       | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                | есть             | Б.н.       | 3      | нет  | С, Г, У                             | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.4      | Пандус (наружный)                                  | есть             |            | 4      | нет  | К                                   | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 1.5      | Автостоянка и парковка                             | нет              | Б.н.       | -      | Не обустроена зона парковки                  | К                                   | Обустроить зону              | Индивидуальные решения с ТСР |
|          | <b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>                     |                  |            |        | Отсутствие тактильных средств, не обустроена | К, О, С, Г, У                       | Обустроить зону, установ     | Индивидуальные решения с ТСР |

|  |  |  |  |  |      |  |                                   |  |
|--|--|--|--|--|------|--|-----------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | зона |  | ИТЬ<br>Тактиль<br>ные<br>средства |  |
|--|--|--|--|--|------|--|-----------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | № на плане | № фото |   |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-И(К, О,С, Г, У)   | Б.н.       | 1-4    | Индивидуальные решения с ТСР  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий (ОСИ)**

**Л.Д. Тарасова**

20\_\_\_\_ г.



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             | б.н.       | 3      | Замечаний нет                    | ДЧ-И (С, Г, У)                   | нет                          | Не нуждается                 |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            | 4      |                                  |                                  |                              | Индивидуальные решения с ТСР |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | б.н.       | 4      | Замечаний нет                    | К, О, С, Г, У                    | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             | б.н.       | 3      | Замечаний нет                    | К, О, С, Г, У                    | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
| 2.5   | Тамбур   | есть             | б.н.       | 5,6    | Замечаний нет                    | К, О, С, Г, У                    | нет                          | Индивидуальные решения с ТСР |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | б.н.       |        | все                              |                                  | нет                          | нет                          |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Вход (входы) в здание                       | <b>ДЧ-И</b>   | Б.н.       | 3-4    | индивидуальное решение с ТСП  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-В

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.



### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6 г. Шебекино Белгородской области»

По адресу: г.Шебекино, улица Дзержинского, дом 13 (здание 2)

| № П/П | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | б.н.       | 5      | Отсутствуют тактильные средства  | К, О, С, Г, У                    | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСР |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              | б.н.       | -      | -                                | -                                | -                            | -                            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -                            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -                            |
| 3.5   | Дверь   | есть             | б.н.       | 6      | нет                              | К, О, С, Г, У                    | нет                          | нет                          |

|     |   |      |      |   |                                 |               |                              |                              |
|-----|---|------|------|---|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | б.н. | 8 | нет                             | К, О, С, Г, У | нет                          | Не нуждается                 |
|     | Общие требования к зоне                   |      |      |   | Отсутствуют тактильные средства | С             | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСП |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <b>ДЧ-И (К, О, Г, У)</b>                                       | б.н.       | 8      | Индивидуальные решения с ТСП   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

№ \_\_\_\_\_ от «Бел» 2024 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий (ОСИ)**

Л.Д.Тарасова

07 2024 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской  
области»

По адресу: г. Шебекино, улица Дзержинского, дом № 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционального-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                     | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                        | нет              | -          | -      | -                                | -                                   | -                            | -          |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                           | нет              | -          | -      | -                                | -                                   | -                            | -          |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                       | нет              | -          | -      | -                                | -                                   | -                            | -          |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по                 | нет              | -          | -      | -                                | -                                   | -                            | -          |

|     |                                      |     |   |   |                                 |   |                              |                              |
|-----|--------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|     | маршруту                             |     |   |   |                                 |   |                              |                              |
| 4.5 | Кабина индивидуально го обслуживания | нет | - | - | -                               | - | -                            | -                            |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне              | -   | - | - | Отсутствуют тактильные средства | С | Установка тактильных средств | Индивидуальные решения с ТСР |


## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(К, О, Г, У)   | Б.Н.       | -      | Индивидуальные решения с ТСР   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ - И



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

По адресу: г. Шебекино, улица Дзержинского, дом № 13 (здание 2)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                    | Работы по адаптации объектов |         |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|
|  | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значим о для инвали да (категория) | Содержан ие                  | Вид раб |
| Место приложения труда                             | -                | -          | -      | -                                | -                                  | -                            | -       |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| -   | -   | -          | -      | -   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**Приложение 4 (Ш)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.**



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант Ш – жилые помещения**

По адресу: г. Шебекино, улица Дзержинского, дом № 13 (здание 2)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания | Значим о для инвали да (категория) | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть / нет       | № на плане | № фото |                                  |                                    | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | -                | -          | -      | -                                | -                                  | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Жилые помещения                             | -   | -          | -      | -   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

**Приложение 5**  
**к Акту обследования ОСИ**  
**паспорта доступности ОСИ**  
 № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской  
 области»

По адресу: г. Шебекино, улица Дзержинского, дом № 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                     | Работы по адаптации объекта |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                  | Виды работ                   |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | Б. н.      | 7      | Отсутствуют поручни              | К, О, С, Г, У                       | Установка поручней          | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | нет              | Б. н.      | -      | -                                | -                                   | -                           | -                            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              | Б. н.      | -      | -                                | -                                   | -                           | -                            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | Б. н.      |        | Отсутствуют поручни              | К, О, С, Г, У                       | Установка поручней          | Индивидуальное решение с ТСР |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения           | <b>ДЧ-В</b>  | Б.н.       | 7      | Индивидуальное решение с ТСП   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И**



**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской  
 области»

По адресу: г. Шебекино, улица Дзержинского, дом № 13 (здание 2)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов   |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                     | Виды работ                   |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              | Б. н.      |        | нет                              | К,О,Г, У                         | -                              | -                            |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | Б. н.      |        | нет                              | К,О,С, У                         | -                              | -                            |
| 6.3   | Тактильные средства                                | -                | -          | -      | Отсутствуют тактильные средства  | -                                | -                              | -                            |
|       | <b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>                     |                  |            |        | Отсутствуют тактильные средства  | -                                | Установить тактильные средства | Индивидуальные решения с ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте               | ДУ   | Б.н.       | -      | Индивидуальные решения с ТСР   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-В**